

○◇□△知多 BT/CC 1200T シャー2ST 油圧オイルクーラー

1/2

マグネタイサーM2*3set IN側に98.9.29取付
開放点検99.2.18(約140日経過)

マグネタイサー 冷却回路開放点検報告

立会者 設備室 平松班長様 KK○◇□△ 杉本



マグネタイサーM2*3set IN側に98.9.29取付時



99.2.18 温度計取付部 IN, OUT2ヶ所より内視鏡観察



98.9.29 取付時 窓汚れひどい



99.2.18 開放時 殆ど汚れが取れ裏側が見える

この差異は平松班長様から大変高評価を頂きました。パイプ内部も同様初回開放と比較して非常に良好でした。別紙内視鏡写真をご参照下さい

立会者 設備室 平松班長様

杉本専務

マグネタイザーM2×3SET 98.9.29取付初回開放点検

オイルクーラーIN OUT温度計取付部より内視鏡撮影




2

OUT側




4



9



4



6



10



16

IN側 OUT側と比較してIN側がかなり酷い状態です。



18



20



14

パイプ内は大半が取れて黒錆化して写真が撮れにくい、順調に取れており超良好です。



16



18



22

IN側



24



25

報告者 (有)みのり 岡田



19

僅に大きい瘤が残っている程度で、殆どが地肌が出ている。



20



21

報告者 (有)みのり 岡田

油圧オイルクーラー冷却回路開放点検報告

マグネタイザー M2*3set 98.9.29 取付・初回開放 2回目開放 H12.5.22(601日経過)

立会者 設備室 平松班長様

杉本 下条 (有)みのり 中野